

VERBALE DI COLLAUDO VERIFICA CONFORMITA' FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE INFORMATICO

OGGETTO: Progetto 13.1.2A-PON-FESR-LO-2022-111 "Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - CUP D99J21015010006

A seguito dell'incarico affidato con assegnazione di cui al prot. 3696 del 08/02/2022 in merito al collaudo dei prodotti informatici di cui al progetto in oggetto, in data 31/08/2022 il Docente Matteo Giovanni Dell'Isola e il Sig. RASOOL SYED NASIR in qualità di RESPONSABILE AZIENDA RAMRAN SHAHZAD per conto dell'impresa ABINTRAX, effettuano in contraddittorio, presso i locali di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo Certosa di Pavia, il collaudo del seguente materiale informatico, acquistato presso **Abintrax S.r.l., con sede in Via Marina del Mondo, 62 (z.i.), 70043 - Monopoli (BA) – P.Iva 07644780723**, in presenza

Nello specifico si verifica la conformità quantitativa e qualitativa del materiale consegnato con fatture accompagnatorie del 20/06/2022 n. 370/A, 372/A, 374/A e 375/A, cioè:

Descrizione	Quantità	Prezzo/Cad. Iva inclusa	Importo complessivo Iva inclusa
DBLWE-E8X-V75B-40T-4K con software Oktopus 1+5 Qwizdom	25	€ 1.552,00	€ 38.800,00
DBLWE-E8X-V65B-40T-4K con software Oktopus 1+5 Qwizdom	4	€ 1.222,00	€ 4.888,00
DBL01058 – carrello mobile	4	€ 244,00	€ 976,00
Tastiera Logitech k400 Plus	8	€ 37,00	€ 296,00
TOTALE (iva compresa)			€ 44.960,00

Le persone predette procedono in concerto alla verifica della tipologia e delle funzionalità delle seguenti attrezzature, rilevando quanto di seguito specificato:

PRIMARIA BORGARELLO:

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 1 - S/N: WCBEV75B012022A840T0409: PRESENZA DI PIXEL DANNEGGIATI.

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 2 - S/N: WCBEV75B052022A840T0314: PRESENZA
DI PIXEL DANNEGGIATI.

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA POLIFUNZIONALE - S/N: WCVEB75B052022A840T0313: PRESENZA
DI PIXEL DANNEGGIATI.

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA POLIFUNZIONALE 2 - S/N: WCVEB75B052022A840T0315:
PRESENZA DI PIXEL DANNEGGIATI.

PRIMARIA CERTOSA:

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 4 - S/N: WCBEV75B052022A840T0398: INSTALLAZIONE
PRESENZA DI ALCUNI PIXEL MALFUNZIONANTI.

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 5 - S/N: WCBEV75B052022A840T0399: PRESENZA
DI ALCUNI PIXEL DANNEGGIATI

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 8 - S/N: WCBEV75B052022A840T0242: PRESENZA
DI ALCUNI PIXEL DANNEGGIATI

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 17 - S/N: WCBEV75B052022A840T0241: PRESENZA
DI ALCUNI PIXEL DANNEGGIATI

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 22 - S/N: WCBEV75B052022A840T0244: PRESENZA
DI GRAFFIO SUL VETRO LUNGO CIRCA 15 CM.

Amis

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 23 - S/N: WCBEV75B052022A840T0243: NON SI
RILEVANO PROBLEMATICHÉ.

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 25 - S/N: WCBEV75B052022A840T0245: PRESENZA
DI PIXEL DANNEGGIATI

DIGITALBOARD 65" – POSIZIONE CARRELLO MOBILE - S/N: WCBEV65B052022A840T1870: NON
SI RILEVANO PROBLEMATICHÉ

SECONDARIA CERTOSA:

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 16 - S/N: WCBEV75B052022A840T0246: NON SI
RILEVANO PROBLEMATICHÉ

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 11 - S/N: WCBEV75B052022A840T0401: NESSUNA

PROBLEMATICA.

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 17 - S/N: WCBEV75B052022A840T0249: NESSUNA

PROBLEMATICA.

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 4 - S/N: WCBEV75B052022A840T0400: PRESENZA

DI ALCUNI PIXEL DANNEGGIATI.

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 18 - S/N: WCBEV75B052022A840T0247: NESSUNA

PROBLEMATICA.

Amis

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 5 - S/N: WCBEV75B052022A840T0250: NESSUNA

~~PROBLEMATICA~~

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 23 - S/N: WCBEV75B052022A840T0248: NESSUNA

~~PROBLEMATICA~~

DIGITALBOARD 65" – POSIZIONE CARRELLO MOBILE - S/N: WCBEV65B022022A840T0385: NESSUNA

~~PROBLEMATICA~~

PRIMARIA GIUSSAGO:

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 11E - S/N: WCBEV75B052022A840T0092: PRUSENZA

DI DIVERSI PIXEL MANNIGGIATI

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 13E - S/N: WCBEV75B052022A840T0091: PRASSENZA

DI TANTISSIMI PIXEL DANNEGGIATI

DIGITALBOARD 65" – POSIZIONE CARRELLO MOBILE - S/N: WCBEV65B022022A840T0384: NESSUNA

PROBLEMATICA

SECONDARIA GIUSSAGO:

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 8M - S/N: WCBEV75B052022A840T0481: NESSUNA

PROBLEMATICA

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 10M - S/N: WCBEV75B052022A840T0479: PRASSENZA

DI NUMEROSI PIXEL DANNEGGIATI

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 12M - S/N: WCBEV75B052022A840T0480: PRASSENZA

DI ALCUNI PIXEL DANNEGGIATI

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 13M - S/N: WCBEV75B052022A840T0482: PRESENZA
DI ALCUNI PIXEL DANNEGGIATI

DIGITALBOARD 75" – POSIZIONE AULA 15M - S/N: WCBEV75B052022A840T0483: NESSUNA
PROBLEMATICA

DIGITALBOARD 65" – POSIZIONE CARRELLO MOBILE - S/N: WCBEV65B022022A840T0383: _____
PRESENZA DI PIXEL DANNEGGIATI

CONCLUSIONI GENERALI: TUTTE LE DIGITALBOARD
RISULTANO FUNZIONANTI E CORRETTAMENTE INSTALLATE. SI
ESPRIMO RISERVA PER I VIZI, NECESSI E DANNI PRECEDENTEMENTE
ESPOSTI, TENENDO SOPRATTUTTO RIGUARDO I PIXEL VELOCI
PEGGIORAMENTI DELLE RISPETTIVE SITUAZIONI. SI ALLEGANO
FOTOGRAFIE SCATTATE DURANTE IL COLLAUDO.
Le operazioni di collaudo terminano in data 31/08/2022 alle ore 16.20.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Docente collaudatore
Matteo Giovanni Dell'Isola

Per l'installatore